

写真報告書

現場名	野田宏忠	様邸	撮影日	'08年 8月 1日
-----	------	----	-----	------------



現場全景

敷地奥より撮影



外部廻り防水処理

外壁たて目地: コーキング処理



サッシ廻り防水処理

サッシ廻り(4方):
コーキング処理

写真報告書

現場名	野田宏忠	様邸	撮影日	'08年 8月 1日
-----	------	----	-----	------------



土台水切り

クリアランス: 10mm以上



床下点検口

畳敷き下部



小屋裏点検口

浴室点検口