

写真報告書

現場名

野田宏忠

様邸

撮影日

'08年 6月 6日



現場全景

敷地奥より撮影



床下換気措置

基礎パッキン(連続)



床束の設置

鋼製束

写真報告書

現場名	野田宏忠	様邸	撮影日	'08年 6月 6日
-----	------	----	-----	------------



アンカーボルトの設置

埋め込みアンカー



筋かい接合金物

筋交いプレート



ホールダウン金物

写真報告書

現場名	野田宏忠	様邸	撮影日	'08年 6月 6日
-----	------	----	-----	------------



梁接合部

梁成300 mm以上：
接合金物 上下2本



防腐防蟻処理

GL + 1000 mm以上：
6/ 4 処理済み(無色)



下屋ルーフィング立上げ

立上げ高さ：250 mm以上